

ROCHII *de basm.ro*












Daca doriti ca hainele dumneavoastra sa aiba o viata mai lunga si totodata sa reduceti problemele de la spalare, va sfatuim sa respectati recomandarile simbolurilor de pe etichete. Asigurati-va ca firma de curatatorie profesionala le acorda atentia cuvenita.

Mai jos gasiti informatii utile referitoare la simbolurile de pe etichetele produselor si semnificatiile aferente.

Simboluri

Semnificatii

Pentru spalare

	Spalare automata, normala. Hainele cu aceasta eticheta pot fi spalate la orice temperatura fara indicatii in legatura cu detergentul folosit sau cu programul masinii.
	Spalare automata pentru hainele care nu fac cute, cu conditia sa se foloseasca un program cu rotatii reduse si clatiri cu apa rece.
	Spalare automata, pentru lucruri delicate, la un program cu rotatii si timp redus de spalare.
	Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 30°C (apa rece).
	Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 30°C, ciclu scurt, actiune mecanica permanenta.
	Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 30°C, actiune mecanica delicata.
	Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 40°C (apa calduta).
	Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 40°C, ciclu scurt, actiune mecanica permanenta.
	Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 40°C, actiune mecanica delicata.
	Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 50°C (apa calda).
	Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 50°C, ciclu scurt, actiune mecanica permanenta.

ROCHII *de basm.ro*

Simboluri

Semnificatii



Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 50°C, actiune mecanica delicata.



Spalare automata, temperatura apei nu trebuie sa depaseasca 60°C (apa calda).



Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 60°C, ciclu scurt, actiune mecanica permanenta.



Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 60°C, actiune mecanica delicata.



Spalare automata, temperatura apei nu trebuie sa depaseasca 70°C (apa fierbinte).



Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 70°C, ciclu scurt, actiune mecanica permanenta.



Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 70°C, actiune mecanica delicata.



Spalare automata, temperatura apei nu trebuie sa depaseasca 95°C (apa fierbinte).



Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 95°C, ciclu scurt, actiune mecanica permanenta.



Spalare automata, temperatura nu trebuie sa depaseasca 95°C, actiune mecanica delicata.



Spalare manuala pentru lucruri delicate.



Spalare manuala cu apa rece.



Spalare manuala cu apa calduta.



Spalare manuala la 30°C pentru lucruri delicate.



Spalare manuala la 40°C.

ROCHII *de basm.ro*

Simboluri

Semnificatii



Nu se spala (de obicei aceste haine sunt insotite de simboluri pentru curatatorie chimica).

Pentru inalbire



Inalbire. Se poate folosi orice produs de inalbire.



Inalbire fara clor (se folosesc produse de inalbire care nu contin clor).



Nu se inalbeste. Produsul nu se inalbeste pentru ca nu are tesatura rezistenta pentru a face fata oricarui inalbitor (cu sau fara clor).

Pentru uscare



Uscare normala. Se poate folosi masina la orice program de uscare.



Uscare normala, ciclu scurt.



Uscare normala, cu atentie.



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura mica.



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura mica, ciclu scurt.



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura mica, cu atentie.



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura medie.



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura medie, ciclu scurt.

Simboluri

Semnificatii



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura medie, cu atentie.



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura mare.



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura mare, ciclu scurt.



Uscare normala, prin centrifugare, cu caldura la temperatura mare, cu atentie.



Uscare normala, prin centrifugare, la setarea fara aer cald.



Uscare normala, prin centrifugare, fara aer cald, cu atentie.



Uscare, prin centrifugare, cu setarea pentru lucruri care nu se sifoneaza.



Uscare, prin centrifugare, cu setarea pentru lucruri delicate.



Uscarea nu se va face prin centrifugare. Acest simbol vine insotit de un altul care specifica exact cum trebuie uscata haina.



Uscarea nu se va face prin centrifugare la masina. Acest simbol vine insotit de un altul care specifica exact cum trebuie uscata tesatura.



Uscarea se va face prin agatarea tesaturii (in interior sau in exterior) de un umeras sau o sarma.



Uscare prin scurgere. Materialul se va usca pe un umeras sau o sarma, fara uniformizarea sau netezirea lui manuala.



Uscare prin scurgere. Materialul se va agata la umbra (nu stoarceti).



Uscarea materialului se va face pe orizontala.



Uscare la umbra (departe de lumina soarelui). Semnul se foloseste de obicei impreuna cu uscarea prin scurgere.



Uscare la umbra (departe de lumina soarelui), pe o suprafata plata.

ROCHII *de basm.ro*

Simboluri

Semnificatii

Pentru stoarcere



Nu se stoarce.

Pentru calcare



Calcare normala, la orice temperatura, cu sau fara abur.



Calcare normala, cu sau fara abur, la temperatura mica 110°C.



Calcare normala, cu sau fara abur, la temperatura medie 150°C.



Calcare normala, cu sau fara abur, la temperatura mare 200°C.



Calcare fara abur (deoarece calcarea cu abur nu este benefica tesaturii).



Calcare fara abur la temperatura scazuta.



Calcare fara abur la temperatura medie.



Calcare fara abur la temperatura mare.



Nu se calca cu un fier de calcat.

Pentru curatare chimica

(tesaturile cu aceste simboluri se duc la curatatorie)



Curatare chimica cu orice solvent, orice ciclu, orice umiditate sau caldura.














Curatare chimica cu orice solvent. De obicei este insotit si de alt simbol pentru mai multe restrictii legate de curatarea chimica a tesaturii.

ROCHII *de basm.ro*

Simboluri

Semnificatii

	Curatarea chimica sa face numai folosind solventi organici (combustibil aeronautic, alcool pur sau R113).
	Curatarea chimica se face numai cu percloruri, combustibil usor, alcool pur sau R113 nu cu tricloretilenă.
	Curtare chimica fara abur. Se poate folosi impreuna cu restrictiile A, P, sau F.
	Curatarea chimica cu orice solvent, fara abur.
	Curatarea chimica la temperatura mica. Se poate folosi impreuna cu restrictiile A, P, sau F.
	Curatarea chimica cu orice solvent, temperatura mica.
	Curatarea chimica cu ciclu scurt. Se poate folosi impreuna cu restrictiile A, P, sau F.
	Curatarea chimica cu orice solvent, ciclu de timp redus.
	Curatarea chimica cu umezeala redusa. Se poate folosi impreuna cu restrictiile A, P, sau F.
	Curatarea chimica cu orice solvent, fara inmuier.
	Tesatura nu se va duce la o curatatorie chimica.